

ALUP 采筑

2019年10月

采筑电商平台

客户服务月报



2019采筑电商平台交易金额突破

1000亿

截止10月14日

感恩所有客户!

感恩794家采购商客户
和2288家供应商客户的信任和支持!



尊敬的采购商客户：您好，2019年10月采筑从：质量和产品两个板块给贵司带来服务，以下是服务月报速览：

➤ **产品服务：保障贵司的每一笔采购订单排产交付，2020年上半年联采计划发布，核心品类持续进行产能预警**

- 10月共98家采购商通过采筑平台进行下单，产生订单：994笔，金额：40.3亿+，采购商下的每一笔订单，采筑都会组织供方进行排产，配合按时交付，如有疑问可直接联系：纪晓岚（采筑）：18328024770 同微信
- **10月采筑发布2020年上半年联合采购计划，贵司可根据时间档期和对应需求报名参与。（详见此月报-页4）**
- 10月采筑持续针对：电梯类（产能，项目运行关键指标）、木作类（橱柜，户内门）核心供方进行产能和运营情况预警分析，为贵司供决策参考（详见此月报-页5-7）

➤ **质量服务：产品标准的制定，管控，从源头保障平台每一个交易的产品，并提供行业监测预警**

- 10月采筑质量专委会针对联采品类“发电机”“电线电缆”进行超级路演，共同研讨制定产品质量标准，确保联合招标产品质量及服务标准最优（详见此月报-页23-24）
- 10月采筑移动监测-天眼：新增10家工厂布置天眼系统，目前总共对2大品类68家供方工厂进行天眼监控，贵司可追溯供方每一个生产管理环节-（详见此月报-页8）
- 10月采筑质量管控体系针对平台甲供材产品进行全覆盖质量管控，并对国内建材行业质量动态进行监测，为贵司提供质量参考决策-（详见此月报-页10-21）



尊敬的采购商客户：您好，2019年10月采筑从：质量和产品两个板块给贵司带来服务，以下是服务月报速览：

➤ **10月采筑商学院：上线14门新课程，贵司可登录学习**

- 14门课程：主要集中在建筑材料领域 - (详见此月报-页26)
- 历史的所有的课程，贵司都可登录采筑学院进行查阅学习（操作过程有疑问可直接联系：大尉-15889429055）

➤ **10月采筑线上功能迭代：持续对采购商后台操作性进行迭代更新**

- 数据看板：贵司可登录后台查看当月及历史采购数据，供方接单数据，待办事项等，通过在线智能化方式管理及使用后台
- - (详见此月报-页25)

➤ **10月采筑动态回顾：**

- 佳兆业集团与采筑签署战略合作协议
- 采筑携手11家合作伙伴至金鹏控股集团交流考察
- 蒙古国客户来访采筑交流
- - (详见此月报-页27-29)



采筑2020年上半年联合采购计划发布啦，欢迎贵司根据时间档期和对应需求报名参与，与万科和平台其他采购商一起共享联合的力量！

操作疑问可直接联系：大尉：15889429055

品类	联采预计启动时间	联采预计定标时间	品类	联采预计启动时间	联采预计定标时间
电梯	2020年1月1日	2020年3月31日	中高端收纳	2020年2月30日	2020年5月30日
浴霸	2020年2月30日	2020年5月30日	智能家居	2020年2月30日	2020年5月30日
人造岗石	2020年2月30日	2020年5月30日	家用中央空调	2020年2月30日	2020年5月30日
地暖管	2020年2月30日	2020年5月30日	同层排水	2020年2月30日	2020年5月30日
钢木复合门	2020年2月30日	2020年5月30日	进口橱柜	2020年2月30日	2020年5月30日



联采落地流程


4432：4会议、4准备、3落地、2超级

- 以万科采购流程为基础，增加启动会、超级工厂、超级路演等公开透明化环节，广泛邀请联采单位参与。
- 增加招标公告、专家评审技术标准、合理价分析、产品研究、招标总结等多方面内容，完善采购全过程。
- 每个环节有相应的档案资料留存。






10月：采筑持续对橱柜收纳单位进行产能预警分析，从采购商下单 → 供方7天内给出排产计划 → 确认交货计划，目前采筑主要供方产能饱和度平稳，无交付风险，中意产能饱和度偏高，交付时间吃紧，贵司重点参考。




9月产能风险预警；中意饱和度偏高，有交付风险，10月经中意工厂调整，目前中意产能恢复平稳，暂无风险



10月采筑针对平台“电梯品类”供方进行产能预警，目前供方产能处于正常无风险状态，贵司可按正常时间（建议项目进场前6月）进行下单



10月采筑针对平台电梯供方项目运行关键指标进行分析（想看分析图）：建议贵司针对电梯前期采购方案阶段，针对供方对应关键指标进行重点关注。






2019年10月采筑持续对：PVC门产能较宽裕：厨博士、合雅、泰森日盛采筑主要供方对应产能均无问题，如出现预警，采筑会第一时间同步




2019年10月采筑持续对：油漆门产能较宽裕：厨博士、合雅、泰森日盛采筑主要供方对应产能均无问题，如出现预警，采筑会第一时间同步

2019年第4季度户内门-PVC产能饱和预警



2019年第4季度户内门-油漆产能饱和预警






10月：采筑新增10家工厂进行天眼监控，目前总共对：22大品类48的62个工厂供方进行天眼监控，并对家居品类工厂进行实地巡检



采购登录对应供方页面进行查看：天眼工厂



10月采筑随机针对“家居工厂-菲立进行抽查，针对工厂内成品家居进行抽样和气候舱测试，检测结果达到质量标准。



质量管控审核

六、工厂执行标准和技术标准不符情况汇总。

1、品名贴：

技术要求使用语言：中文、拉丁文、英文，


实际使用语言：中文。

材料清单	树种(英文)	实木复合地板
多层实木复合地板	栎木 拉丁文 Quercus 英文 Oak	栎木 910*127*12/0.6 (3M) FG50104-04-F2-05
多层实木复合地板	黑胡桃(黑核桃) 拉丁文 Juglans nigra 英文名 Black Walnut	黑胡桃 2.314平方米/20片 090219 EQ≤0.050mm/m ²

技术要求： 实际标贴：

结果跟进

自检数据核查



数据分析



采筑在10月为平台部分采购商进行了定制的质量管控服务，从质量抽检，到结果跟进，和质量数据分析模式的输出~ 贵司也可尝试使用，详细可直接联系，采筑质量合伙人：耿博（程咬金）：18620500521 ~O(∩_∩)O

检测服务流程



检测方案

- 可选择年度合作或单项合作
- 抽样项目、材料范围和频率按客户需求

检测标准

- 选择合适的国标结合客户标准
- 结合天网检测情况推荐检测项目

抽样方式

- 采筑提供专业抽样团队帮助客户抽样
- 客户自行抽样，采筑提供抽样指引

委托检测

- 共享天网优质第三方检测机构
- 采筑统一对接检测院，享受战略合作价格

结果跟进

- 每天跟进检测结果，第一时间获取报告
- 与检测院系统对接，直接获取数字化结果

数据分析

- 协助客户进行结果汇总及风险评估
- 分析检测数据，评价供应商产品质量

采筑检测服务正式落地实施，首批完成2个客户8个项目6个品类共40组样品的抽样及委托检测，并对完成的检测结果进行整理分析，向客户输出检测分析报告。帮助客户监控甲供、乙供材料质量，确保到场材料与招标产品的一致性，评估供应商产品质量水平。




样品封存

产品名称	ZYHH20180818001	ZYHH20180818002
样品名称	SWK168700XH外推工程腻子	SGD105 弹性纤维耐刮腻子
规格	2kg/0.6L	1-5kg/外立面
生产单位	三棵树涂料股份有限公司	三棵树涂料股份有限公司
生产日期	2019.06.10	2019.06.10
生产地址	原包号: 1家 (251910)	1桶 (8L桶)
抽样日期	2019-08-06	2019-08-06
抽样地点	郑州	郑州
抽样人	邓利英	邓利英
抽样数量	2袋	1桶
规格型号	163049154-12mm	
样品等级		
检验日期	2019-08-14至2019-08-15	
检验项目	配合强度 静曲强度 (横纹 纵纹)	
检验依据	GB/T17656-2018	

抽样会签

产品名称	木工板 (大木高耐滑木板)	商标	/
委托单位	珠海采筑电子商务有限公司	联系电话	15814689323
生产单位	/	联系电话	/
受检单位	/	联系电话	/
任务来源	检验类	检验类别	抽样检验
生产日期	/	抽样地点	/
抽样日期	/	抽样人	/
抽样日期	2019-08-06	抽样人	邓利英
规格型号	163049154-12mm	样品等级	/
检验项目	配合强度 静曲强度 (横纹 纵纹)	检验日期	2019-08-14至2019-08-15
检验依据	GB/T17656-2018	检验人员	朱小芳

结果跟进



数据分析

品牌	下屈服强度		抗拉强度		最大力总延伸率		屈服比		屈服比		重量偏差		总分
	优异系数	得分	优异系数	得分	优异系数	得分	优异系数	得分	优异系数	得分	优异系数	得分	
	1.163	5	1.306	5	1.356	3	1.224	5	1.121	2	3.745	5	25
	1.148	4	1.262	4	1.600	5	1.200	4	1.130	3	1.250	3	23
	1.085	3	1.139	3	1.156	4	1.134	3	1.184	4	1.250	3	20
	1.072	2	1.126	2	1.156	4	1.133	2	1.214	5	1.059	2	17
	1.069	1	1.119	1	1.133	2	1.130	1	1.214	5	1.252	4	14

供应商评价



- **河南省市场监管局：2批次铝及铝合金板带箔产品质量抽检不合格**

近日，河南省市场监督管理局网站发布《关于2批次铝及铝合金板带箔产品质量不合格情况的通告》。通告称，根据《中华人民共和国产品质量法》和《河南省产品质量监督管理条例》的规定，近期，河南省市场监督管理局完成了铝及铝合金板带箔产品质量监督抽查，涉及24家企业、23批次产品。其中，2批次产品质量不合格。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **广东省市场监管局抽查311批次家具产品 不合格50批次**

10月8日，广东省市场监督管理局网站发布《关于2018年度生产领域计算机及其配件等14种产品质量监督抽查情况的通告》。据通告，本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、清远等9个地市310家企业生产的311批次家具。经检验，发现50家企业生产的50批次产品不合格。不合格项目为“木工要求”“力学性能柜类（推拉构件强度）”“力学性能（稳定性）”“甲醛释放量”“重金属含量”“上层床安全栏板”“儿童用双层床间隙要求”“床铺面”“力学性能要求（底座静载荷）”“阻燃性”“安全性（只适用于带气弹簧的办公椅）：基本安全”“铺垫料物理性能（软质聚氨酯泡沫塑料-拉伸强度）”“用户指南、标志”等。标准规定。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **广东省市场监管局抽查20批次热泵热风机产品 不合格5批次**

10月8日，广东省市场监督管理局网站发布《关于2018年度生产领域计算机及其配件等14种产品质量监督抽查情况的通告》。据通告，本次抽查了广州、珠海、佛山、东莞、中山、河源等6个地市14家企业生产的20批次热泵热风机产品。经检验，发现广东史麦斯电器有限公司、广东新迎燕制冷设备有限公司、佛山聚阳新能源有限公司等3家企业生产的5批次产品不合格。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)



- **广东省市场监管局抽查70批次器具耦合器产品 不合格7批次**

10月8日，广东省市场监督管理局网站发布《关于2018年度生产领域计算机及其配件等14种产品质量监督抽查情况的通告》。据通告，本次共抽查了广州、深圳、佛山、东莞、中山、潮州、湛江等7个地市63家企业生产的70批次器具耦合器产品。经检验，发现6家企业生产的7批次产品不合格。不合格项目主要有“尺寸和互换性”和“软线及其连接（弯曲试验）”项目。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **广州市市场监管局抽查69批次聚氯乙烯绝缘电缆电线产品 不合格2批次**

10月9日，广州市市场监督管理局网站公布2019年广州市聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查结果。信息显示，近期，广州市市场监督管理局对本市生产领域聚氯乙烯绝缘电缆电线产品进行了监督抽查，共抽查了44家企业生产的69批次样品，经检验，有2家企业生产的2批次产品不符合标准要求。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **河南省市场监管局抽查：1批次镁合金牺牲阳极产品不合格**

近期河南省市场监督管理局完成了镁合金牺牲阳极产品质量监督抽查，涉及5家企业、5批次产品。其中，1批次产品质量不合格。本次抽查共抽取了鹤壁、焦作等2个省辖市5家企业生产的5批次镁合金牺牲阳极产品。本次抽查依据GB/T 17731-2015《镁合金牺牲阳极》及《河南省2019年第2批生产加工环节镁合金牺牲阳极产品质量监督抽查实施方案》，对镁合金牺牲阳极产品的化学成分、电化学性能、接触电阻等项目进行了检验。经检验，4批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及化学成分中铜含量、镍含量、电化学性能项目。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）



- **河南省市场监管局抽查：1批次镁合金热挤压型材产品不合格**

河南省市场监督管理局近期完成了镁合金热挤压型材产品质量监督抽查，涉及6家企业、6批次产品。其中，1批次产品质量不合格。本次共抽取了鹤壁1个省辖市6家企业生产的6批次镁合金热挤压型材产品。本次抽查依据GB/T 5156-2013《镁合金热挤压型材》及《河南省2019年第2批生产加工环节镁合金热挤压型材产品质量监督抽查实施方案》，对镁合金热挤压型材产品的化学成分、力学性能、低倍组织等项目进行了检验。经检验，5批次产品符合标准要求，1批次不符合标准要求，主要涉及化学成分铁含量项目。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **深圳市市场监管局抽查74批次灯及灯具产品 不合格29批次**

10月11日，深圳市市场监督管理局发布关于2019年深圳市灯及灯具产品质量监督抽查结果的通报。本次共抽查了40家企业生产销售的74批次产品，检验发现不合格样品29批次，不合格产品发现率为39.2%。此次抽查发现的不合格项目主要有：耐热、耐火和耐起痕、标记/标志、结构、外部接线和内部接线、互换性、接地规定、绝缘电阻和电气强度/介电强度、爬电距离和电气间隙、防触电保护、机械强度、谐波电流。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **海南省抽检塑料管材产品20批次样品 不合格1批次**

10月10日，海南省市场监督管理局网站发布《2019年塑料管材产品质量省级监督抽查结果公示》。信息显示，2019年7月8日至9月20日，海南省市场监督管理局组织对全省塑料管材产品进行了省级监督抽查。本次省级监督抽查涉及6家生产企业20个批次样品，抽检塑料管材产品合格率为95%，检出1个批次不合格，不合格产品检出率5%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)



- **海南省抽检页岩砖、煤矸石砖、混凝土路面砖产品40批次样品 不合格11批次**

10月10日，海南省市场监督管理局网站发布《2019年页岩砖、煤矸石砖、混凝土路面砖产品质量省级监督抽查结果公示》。本次省级监督抽查涉及40家生产企业40个样品（含对2018年省级监督抽查不合格的20家生产企业进行跟踪抽查，抽到8家企业8个样品，余12家企业未生产。本次省级监督抽查检验结果有4家合格，昌江叉河思航新型建材厂、洋浦鸿恒建材有限公司、儋州木棠金盛水泥制品厂、乐东福兴环保砖有限公司等4家企业连续两年不合格），抽检页岩砖、煤矸石砖、混凝土路面砖产品合格率为72.5%，检出11个样品不合格，不合格产品检出率27.5%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **海南省抽检新型墙体材料产品66批次样品 不合格6批次**

海南省市场监督管理局网站发布《2019年新型墙体材料产品质量省级监督抽查结果公示》。本次省级监督抽查涉及57家生产企业66个样品（含对2018年省级监督抽查不合格的4家生产企业进行跟踪抽查，均抽到样品。本次省级监督抽查检验结果有3家合格，儋州大成宏达水泥砖厂连续两年不合格），抽检预拌混凝土产品合格率为90.9%，检出6个样品不合格，不合格产品检出率9.1%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **苏州波特利五金照明电器有限公司召回阿乐乐可牌（5300/CNEXPC）延长线插座**

苏州波特利五金照明电器有限公司向江苏省市场监督管理局备案了召回计划，决定自即日起至2019年12月1日召回2015年6月8日生产的阿乐乐可牌（5300/CNEXPC）延长线插座，受影响的产品数量为1000个。本次召回所涉及的延长线插座，产品的基座材料耐热项不符合技术要求，材料变形会造成插套和插头插销接触不良，引起插座过热，可能导致火灾的发生。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）



- **淄博市市场监管局抽查：1批次消防泵组产品不合格**

10月10日，淄博市市场监督管理局网站发布《淄博市产品质量市监督抽查结果（消防泵组、给水设备）》。信息显示，2019年4月至6月，淄博市市场监督管理局组织开展了消防泵组、给水设备类产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市37家企业生产的37批次产品，有1家企业生产的1批次产品不合格。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **淄博市市场监督管理局抽查：1批次水泥不合格**

10月10日，淄博市市场监督管理局网站发布淄博市产品质量市监督抽查结果（水泥）。信息显示，2019年4月至6月，淄博市市场监督管理局组织开展了水泥产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市32家企业生产的32批次水泥产品，其中1家企业生产的1批次水泥不合格，不合格项目为“氯离子”。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **5批次不合格！广东省市场监管局抽查20批次热泵热风机**

日前，广东省市场监督管理局网站发布《关于2018年度生产领域计算机及其配件等14种产品质量监督抽查情况的通告》。据通告，本次抽查了广州、珠海、佛山、东莞、中山、河源等6个地市14家企业生产的20批次热泵热风机产品。经检验，发现广东史麦斯电器有限公司、广东新迎燕制冷设备有限公司、佛山聚阳新能源有限公司等3家企业生产的5批次产品不合格。不合格项目主要有“连续骚扰电压”“接地措施”等。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：政府采购信息网）



- **烟台市抽检消防用品商品98批次样品 不合格6批次**

2019年10月14日，烟台市市场监督管理局网站公示2019年流通领域消防用品商品质量抽检结果，共抽取98批次样品，其中6批次样品初检不合格。不合格样品均为应急照明灯具，不合格原因均为应急工作时间。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **昆明市抽查人造板产品20批次 合格率85%**

10月14日，昆明市市场监督管理局网站发布2019年昆明市人造板产品质量监督抽查结果通报。本次共计抽查了人造板产品20批次，其中合格产品17批次，合格率85%。其中，抽查刨花板产品4批次，不合格2批次，合格率50%，不合格批次的不合格项目为吸水厚度膨胀率和甲醛释放量。抽查中密度纤维板产品2批次，不合格1批次，合格率50%，不合格批次的不合格项目为甲醛释放量。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **泰安市市场监管局：水泥商品抽检 合格率为63.6%**

10月14日，泰安市市场监督管理局网站发布《关于2019年流通领域水泥商品市级质量监督抽查情况的通报》。据通报，泰安市市场监管局于2019年8月至10月在全市范围内组织开展了第一批流通领域水泥商品质量监督抽查。本次共监督抽查10家经营部，抽取11批次样品。其中检出4批次样品不合格，本次水泥商品抽样合格率为63.6%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)



- **温州市市场监管局：3批次混凝土普通砖不合格**

近期，根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定，温州市市场监督管理局组织开展了温州市混凝土普通砖产品质量监督抽查，抽查了鹿城区、龙湾区、经开区、乐清市、瑞安市、永嘉县、平阳县和苍南县共15家企业生产的15批次混凝土普通砖产品。经检验，发现3批次产品不合格，批次不合格率为20%，不合格项目为尺寸允许偏差（A类）和吸水率（B类）。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **浙江省市场监管局抽查33批次水嘴产品 不合格5批次**

10月15日，浙江省市场监督管理局网站发布2019年水嘴产品质量监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定，2019年第一季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省水嘴产品监督抽查，抽查了宁波、台州、杭州、温州等4地区33家企业的33批次水嘴产品，不合格5批次，批次不合格率为18.18%。产品不合格项目主要集中在流量（A类）、流量均匀性（A类）、表面耐腐蚀性能（A类）等项目。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **浙江省市场监管局抽查49批次水暖用内螺纹连接阀门产品 不合格1批次**

10月15日，浙江省市场监督管理局网站发布2019年浙江省水暖用内螺纹连接阀门产品监督抽查结果信息，浙江中石阀门有限公司的1批次水暖用内螺纹连接阀门产品不合格。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）



- **温州市市场监管局：8批次门锁产品不合格**

温州市市场监督管理局组织开展了温州市门锁产品质量监督抽查，抽查了龙湾区、瓯海区、瓯江口和永嘉县共20家企业生产的20批次门锁产品。经检验，发现8批次产品不合格，批次不合格率为40%，不合格项目涉及锁舌伸出长度、方舌轴向静载荷、钥匙不同牙花数、执手轴向静拉力及互开率等。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **温州市市场监管局：1批次烧结多孔砖产品不合格**

温州市市场监督管理局组织开展了温州市烧结多孔砖产品质量监督抽查，抽查了瑞安市、永嘉县、文成县、平阳县和泰顺县共5家企业生产的5批次烧结多孔砖产品。经检验，发现1批次产品不合格，批次不合格率为20%，不合格项目涉及尺寸允许偏差（A类）、孔型孔结构及孔洞率（A类）等。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **温州市市场监管局：1批次外墙涂料产品不合格**

温州市市场监督管理局组织开展了温州市外墙涂料产品质量监督抽查，抽查了鹿城区、瓯海区、洞头区、永嘉县和苍南县共8家企业生产的8批次外墙涂料产品。经检验，发现1批次产品不合格，批次不合格率为12.5%，不合格项目为对比率（A类）。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）



- **江苏曝光5批次不合格空调，能效比均不达标，荣事达、韩电上榜**

近日，江苏省市场监管局发布空调产品质量监督抽查分析报告。报告显示，标称荣事达、宾维、红麒、KEG韩电等品牌产品均检出不合格，且都来自电商平台。不合格项目为制冷量、制冷消耗功率、能效比、输入功率和电流等。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **6批次建材产品抽检不合格，涉及日上、圣火等品牌散热器**

10月9日，北京市市场监督管理局公示了流通领域建材类产品质量抽检结果，其中，PP-R管、钢制柱型散热器、地漏等6批次产品被检不合格，日上、圣火等品牌上榜。其中，4批次钢制柱型散热器样品因螺纹质量被检不合格，标称商标涉及欧朗德、德萨罗、日上、圣火。标称商标为“港牧”的1批次PP-R管样品被检出静液压试验项目不合格。标称福建潮安区彩塘镇灿顺五金制品厂生产的1批次地漏样品被检出水封深度项目不合格。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：新京报)

- **家里用这8批次门锁的注意！互开率等项目抽检不合格**

近期，根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定，温州市市场监督管理局组织开展了温州市门锁产品质量监督抽查，抽查了龙湾区、瓯海区、瓯江口和永嘉县共20家企业生产的20批次门锁产品。经检验，发现8批次产品不合格，批次不合格率为40%，不合格项目涉及锁舌伸出长度、方舌轴向静载荷、钥匙不同牙花数、执手轴向静拉力及互开率等。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)



- **【曝光】青岛11家企业生产的低压成套开关设备不合格**

10月17日，青岛市市场监督管理局网站公布2019年第三批工业产品质量市监督抽查结果。本次抽查了62家企业生产的70批次低压成套开关设备产品，抽查发现有11家企业的11批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：布线、操作性能和功能、电击防护和保护电路完整性、成套设备的防护等级、温升验证、电气间隙和爬电距离。监督抽查不合格产品检出率为16%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：准格尔市场监管)

- **上海23批次燃气灶、燃气热水器抽检不合格 松下厨卫等品牌上榜**

10月23日讯 据上海市市场监管局网站消息，近期，上海市市场监管局积极组织力量对青浦、松江、闵行、杨浦、奉贤、浦东6个区域1家超市，2家商场，8家建材市场销售的49批次家用燃气灶、家用燃气热水器进行了市场检查和质量抽检，经检测，有23批次不合格(其中2批次为三无产品)，不合格检出率为47%，较去年上升了37个百分点，其中，抽检燃气灶28批次，有21批次不合格；抽检燃气热水器21批次，有2批次不合格。不合格项目涉及干烟气中一氧化碳浓度(烟气中一氧化碳含量)、热负荷、熄火保护装置、风压过大安全装置等国家强制性指标。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国网财经)

- **吉林省抽查132批次产品 长春2批次不合格**

10月23日，新文化报·ZAKER吉林记者从吉林省市场监督管理厅获悉，今年6至9月份，省市场监督管理厅组织对电线电缆、电力金具、食品接触用塑料包装容器工具、洗涤用品、防火门、环形混凝土电杆、墙体材料、水溶肥、中小学生校服、材料试验机、水表等11种产品质量实施了省监督抽查。实际抽查到127家企业生产的132批次产品。经检验，发现2批次产品不合格，不合格发现率为1.5%。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：新文化报)



- **9批次产品不合格！烟台公布2019年第8批产品质量抽查情况**

近期，烟台市市场监管局组织开展了2019年第8批工业产品质量市级监督抽查，产品涉及玻璃、夹芯板、空气压缩机、汽车用制动盘、汽车内饰件、橡胶软管及软管组合件、低压成套设备、电线电缆、蓄电池、电子电器、服装服饰、校服、家用纺织及床上用品等8个大类、17个小类产品。本次抽查共抽取了13个县市区的251家企业354批次产品，经检验，有247家企业345批次产品合格，9家企业9批次产品不合格，被抽查企业合格率为96.41%，被抽查产品合格率为97.46%。

[查看详情](#) (来源：齐鲁壹点)

- **德州市市场监管局抽查21批次建筑防水卷材 1批次不合格**

2019年6—8月，德州市市场监督管理局组织开展了建筑防水卷材产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市20家企业生产的21批次建筑防水卷材产品。本次抽查20家企业生产的21批次建筑防水卷材产品，20批次产品合格，1批次产品不合格，不合格项目为：单位面积质量偏差。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)

- **德州市市场监管局抽查4批次混凝土路面砖 1批次不合格**

2019年6—8月，德州市市场监督管理局组织开展了混凝土路面砖产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市4家企业生产的4批次混凝土路面砖产品。对混凝土路面砖产品的尺寸偏差（长度、宽度、厚度、厚度差）、抗压强度等级（平均值、单块最小值）、吸水率、抗冻性（外观质量、强度损失）等4个大项目、6个分项目进行了检验。本次抽查有1家企业的1批次产品不符合相关标准的要求，不合格项目为尺寸偏差、抗压强度等级、吸水率等3项。

具体名单可到对应来源查看详情。[查看详情](#) (来源：中国质量新闻网)



- **德州市市场监管局抽查13批次SMC水箱板 2批次不合格**

2019年6—8月，德州市市场监督管理局组织开展了SMC水箱板产品质量市监督抽查。本次共抽查了全市13家企业生产的13批次SMC水箱板产品。对SMC水箱板产品的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、巴氏硬度（HBa）、吸水率5个项目进行了检验。本次抽查有2家企业的2批次产品不符合相关标准的要求，1家企业产品的不合格项目为拉伸强度，另一家企业为拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量3项。具体名单可到对应来源查看详情。

[查看详情](#)（来源：中国质量新闻网）

- **相关产品试验检测不合格，山东光大线路器材等10鲁企被“禁标”**


24日，国网河南省电力公司披露2019年第四批供应商不良行为处置通报称，为促进供应商诚信履约、保证产品质量，依据有关规定对出现产品质量问题、履约不诚信等问题的供应商进行了处理。经济导报记者获悉，此次处理共涉及供应商91家，其中包括山东光大线路器材有限公司、山东孔圣电缆股份有限公司、山东泰莱电气股份有限公司等10家山东企业。

[查看详情](#)（来源：经济导报）

- **吉斯特菲时特等品牌5批次水龙头不合格！表面耐腐蚀性等项不合格**

10月16日，南都记者从浙江省市场监管局获悉，根据相关规定，2019年第一季度该局开展了全省水嘴产品监督抽查，抽查了共33家企业的33批次水嘴产品，不合格5批次，批次不合格率为18.18%。水嘴产品不合格项目主要集中在流量、流量均匀性、表面耐腐蚀性能等项目。被抽检不合格的企业包括玉环耀景洁具有限公司、浙江昌飞流体智控有限公司、台州吉斯特卫浴有限公司、菲时特集团股份有限公司、台州市欧奇洁具有限公司等。

[查看详情](#)（来源：南方都市报）



质量委员会10月服务进展

10月采筑质量委员会新增两名专家加入:

- 国家电线电缆质量监督检验中心) 高级工程师于晶参
- 通信电源产品质量监督检验中心副主任陈燕昌

- 举行**电线电缆**超级路演，邀请行业权威专家上海线缆所 (国家电线电缆质量监督检验中心) 高级工程师于晶参与制定联合招标产品质量标准
- 举行**发电机**超级路演，邀请行业权威专家通信电源产品质量监督检验中心副主任陈燕昌参与制定联合招标产品质量标准
- 与中国卫生陶瓷协会共同制定整体卫浴团体标准
- 与中国五金制品协会家具五金专委会制定标准合作方案

以万科采购产品专家委员会为核心，采筑邀请行业权威专家并组织供应商工厂质量技术负责人打造质量委员会，参与联合招标产品质量标准制定、产品应用研究及新产品研发等课题，共同促进行业发展。





电线电缆品类
超级路演



超级路演技术标准讨论会议纪要-电线电缆

会议地点：深圳市福田区皇岗路 5003 号万科市区办公点 103 会议室

会议时间：2019 年 10 月 18 日 16:30-17:00


参会人员：国家电线电缆质量监督检验中心于晶、万科建研博士后姜经帅（远程参会）、苏州万科周桂禾、蓝光地产高晨、张攀、乔丹越、田文亮、东莞卓越艾立涛、王瑶、佳兆业梁丽娟、益田地产张玉环、罗艳梅、力高集团何昱锟、信城不动产王晖、采筑庄松坡、王清源
会议记录：耿博

会议纪要

本次会议结合超级路演中的相关信息，从行业情况及标准要求两方面对电线电缆联合招标产品质量标准进行了讨论，形成纪要如下：

一、行业情况

电线电缆是我国制造业第二大行业，仅次于汽车制造业，年产值达 1.4 万亿，拥有 4500 家企业，70 万从业人员。从行业整体来看，我国企业的产品主要集中在中低端市场，市场竞争日益激烈。同时，我国电线电缆行业集中度极低，中小企业占比 95%以上。我国前十名



- 约定原材料铜的品质要求
- 明确低烟无卤产品的检测方式
- 增加高性能的线芯及内衬材料种类
- 制定高于过国标的偏心度要求

标准讨论会

采筑产品标准

欢迎贵司加入该品类联采，
获取更多信息及服务





发电机
超级路演



ALPUP 采筑

超级路演技术标准讨论会议纪要-发电机


会议地点：深圳市福田区皇岗路5003号万科市区办公点103会议室
 会议时间：2019年10月25日16:30-17:00
 参会人员：通信电源产品质量监督检验中心副主任陈燕昌、万科建研研发合伙人李昶（远程参会）、佛山万科许鹏、佳兆业刘天宇、力高集团何显锟、益田地产江晓红、采筑李东、王清源
 会议记录：耿博
 会议纪要：

本次会议结合超级路演中的相关信息，从行业情况及标准要求两方面对发电机联合招标产品质量标准进行了讨论，形成纪要如下：

一、行业情况

此次招标的产品为柴油发电机组，主要用做备用电源使用，主要组成部分包括发动机、发电机、控制系统三部分。行业总体以OEM成套组装的形式为主，只有个别厂家有能力生产全套组件，另有部分发动机生产厂家通过采购其他组建来成套发电机组。

标准讨论会



- 明确主用功率和备用功率的定义
- 统一散热器材质要求
- 增加短路保护、过热保护功能要求
- 增加电池充电及加热功能要求

采筑产品标准

欢迎贵司加入该品类联采，
获取更多信息及服务



10月：采筑对开发商中心（后台）的使用进行更新迭代，贵司登录后台继续可对当月订单，待办事项，品类销量占比等进行查阅，帮助贵司更好的管理数据及待办事项



操作疑问也可直接联系
大尉：15889429055





10月采筑学院新上线14门课程视频



欢迎贵司多多登陆采筑学院，好好学习，天天向上 O(∩_∩)O

10月新增课程

- 【普及】如何分辨石膏板和轻钢龙骨的好坏
- 【普及】空调原理的介绍
- 【普及】当下流行的瓷砖种类讲解
- 【普及】瓷砖的分类与性能区别
- 【普及】第三代整体卫生间介绍
- 【普及】精装房照明设计分享
- 【普及】照明基础知识分享
- 【普及】如何减少及避免轻钢龙骨石膏板墙体开裂问题
- 【普及】为什么用轻钢龙骨石膏板墙体代替砌砖墙体
- 【普及】交联聚烯烃产品（辐照）前后对比视频
- 【普及】再见，门窗渗漏
- 【普及】建筑外遮阳产品介绍
- 【普及】如何合理的选择净水器
- 【普及】污水污物潜水电泵

采筑学院课程列表：

- 【普及】精装房照明设计分享
- 【普及】照明基础知识分享
- 【普及】低压电器综述
- 【普及】二次装修如何快速高效完成房型改造
- 【普及】如何让涂料更好地展现石材幕墙效果
- 【普及】如何减少及避免轻钢龙骨石膏板墙体开裂问题
- 【普及】如何让涂料更好地展现石材幕墙效果
- 【普及】商务办公照明用灯指南
- 【专业】ZIGBEE技术的发展历程及在智能家居系统中的应用
- 【普及】住宅隔墙新趋势
- 【普及】精装石膏板吊顶和隔墙的验收标准
- 【普及】新风系统的种类及设备参数
- 【普及】薄抹灰外墙外保温系统安全性浅析



佳兆业集团与采筑签署战略合作协议

- 2019年10月28日，佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）与珠海采筑电子商务有限公司（以下简称“采筑平台”）在深圳签署《战略合作框架协议》，双方将围绕房地产供应链合作、科技产品合作等方面展开更加深入的来往。
- 佳兆业集团控股执行总裁翁昊、集团控股副总裁詹仁超、科创集团总裁助理陆有源、地产集团采购总经理段玉红，采筑平台总经理都军、运营总监闵传锐、运营合伙人王晓媛、市场合伙人陈钰等出席了签约仪式。
- 采筑平台总经理都军强调采筑平台作为服务方，致力于为客户的供应链管理提供决策辅助信息。在服务佳兆业的过程中，采筑一直秉持客户至上的理念，尽全力提供优质服务。无论是联合招标、订单管理、质量管控还是设计服务、供应链融资服务，采筑平台都以让客户满意为宗旨，提供问题解决方案，辅助佳兆业做出最优决策。采筑平台将永远倾听客户心声，坚持客户第一，这是采筑平台存在的价值。



佳兆业集团控股执行总裁翁昊（右）与采筑平台总经理都军（左）进行战略合作签约




右起依次为佳兆业地产集团采购总经理段玉红、科创集团总裁助理陆有源、集团控股副总裁詹仁超、集团控股执行总裁翁昊、采筑平台总经理都军、运营总监闵传锐、市场合伙人陈钰



采筑携手11家合作伙伴至金鹏控股集团交流考察

- 10月29日，应金鹏控股集团邀请，采筑携手大汉控股、东方雨虹、日立电梯、宏云智能、方太厨电、松下环境系统、东陶（中国）卫浴、九牧卫浴、欧普照明、欧派门业、熊猫机械等11家合作企业一同前往金鹏控股集团进行实地考察，受到金鹏控股集团总裁孙元祥、集团监事会主席孙元付等集团高管的热情接待。
- 在随后的交流会上，金鹏控股集团监事会主席孙元付致欢迎辞，集团招采中心总经理吴铭向来访嘉宾介绍了金鹏招采中心目标定位及三年战略规划。采筑总经理都军以日本工程建筑的管理模式为例，强调企业之间最重要在于建立互信，在此基础上达成的合作成果会远超于招标，这也是未来建材供应链上下游企业合作的趋势。采筑已经成功促成欧普照明与东方雨虹“不招投标，通过采筑向对方采购符合双方基建项目需求的产品和服务”的互信机制，并希望搭建起更多企业间相互信任的桥梁。金鹏筑工集团常务副总裁吴心勇则结合集团业态和与采筑平台合作的情况，表达了构建进一步战略合作的意愿和具体思路。
- 此外，采筑考察团成员与金鹏控股集团领导进行了深入而融洽的交流。会上，金鹏控股集团与大汉集团、采筑电商平台等十一家企业签订了战略协议，可谓硕果累累。



采筑考察团与金鹏控股集团高管合影



采筑考察团实地考察参观



交流会现场



蒙古国客户来访采筑交流

- 10月29日，采筑迎来蒙古国客户希吉日实地访问参观。采筑市场合伙人徐祯尉带领客户参观了采筑公司办公区域、采筑数据展示中心等，详细讲解了采筑的业务模式、服务范围，引起了客户极大的兴趣与赞许。
- 蒙古国客户希吉日在交流中表示，蒙古国地广人稀，全国有50%左右的人口集中在首都乌兰巴托。近年来房地产市场也逐渐活跃，但是蒙古国本地的房地产开发商在建材采购方面还是处于一家家找厂家的阶段，效率十分底下，迫切希望能找到一个有效途径帮助其从源头降本提效。希吉日在听闻采筑平台是中国国内领先的建材平台之后，便萌生了前来参观交流的想法。希吉日还提到，经过参观，他对采筑的服务能力、平台资源有了更深的认识。尤其是数据展示中心是此前从未接触过的，对此他很感兴趣，回到蒙古国内将向更多同事介绍采筑。
- 本次对蒙古国客户的接待，为采筑未来与更多国内外客户建立友好合作关系奠定了良好的基础。采筑也真诚欢迎国内外客户走进采筑、了解采筑！



采筑市场合伙人徐祯尉（左一）与蒙古国客户希吉日一行合影



采筑市场合伙人徐祯尉与蒙古国客户希吉日交流



认真服务好客户的每个需求，是采筑唯一的目标

谢谢观看

采筑电商平台2019年10月客户服务月报

400656060

www.p.vvupup.com

www.vvupup.com

深圳市香蜜湖九号大院